PASSE-PONT / PASSE CLOISON

FR
EN
ES

Passe-Pont

Deck-pass

Paso de puente

Ref.1481

3 760233 351481

UNITECK
www.uniteck.fr

10/11/2021
CO00122

Cher client, nous vous remercions pour votre achat de l'un de nos produits Uniteck. Veuillez lire avec attention toutes les instructions avant d'utiliser le produit.

COLLAGE DU PASSE-PONT

- Percez deux trous de 13mm de diamètre chacun, espacés de 25mm.





- Sertir les contacts métalliques sur les câbles dénudés

- Passez les câbles sertis dans les trous percés précédemment, puis insérer-les dans les connecteurs solaires.
  Les contacts métalliques intègrent un dispositif anti-retour qui bloque le câble dans le connecteur solaire.

- Coller ou visser le passe pont sur la surface. Bien faire attention à garder l'étanchéité.

	**X4**	Vis de 4 mm (non fournies)

EN

Dear customer, thank you for purchasing one of our Uniteck products. Please read all the instructions carefully and thoroughly before using the product.

DECK PASS FIXING

- Drill two holes 13mm in diameter each, spaced 25mm apart.





- Crimp the metal contacts on the bare cables.

- Pass the crimped cables through the previously drilled holes, then insert them into the solar connectors.
  The metal contacts have an integrated anti-reverse device that locks the cable in the solar connector.

- Glue or screw the deck pass to the surface. Be careful to keep the waterproofness.

	**X4**	4 mm screws (not provided)

Estimado cliente, gracias por comprar nuestro producto Uniteck. Por favor lea con cuidado todas las instrucciones antes de usar el producto.

INSTALACIÓN DEL PASO DE PUENTE

- Perfore dos agujeros de 13 mm de diámetro cada uno, separados 25 mm entre sí.





- Engarce los contactos metálicos de los cables desnudos

- Pase los cables crimpados a través de los orificios previamente taladrados e insértelos en los conectores solares.
  Los contactos metálicos tienen un dispositivo antirretroceso integrado que bloquea el cable en el conector solar.

- Pegue o atornille el paso del puente a la superficie. Tenga cuidado de mantener la impermeabilidad.

	**X4**	Tornillos de 4 mm (no incluye)